

---

## **ENGLISH SPECIFICATIONS**

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

## **GENERAL SAFETY RULES**

GEA002-3





---

---





---

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

### **Drilling in wood or metal**

Use the optional drill chuck assembly. When installing it, refer to "Installing or removing the bit" described on the previous page.

Set the action mode changing knob so that the pointer points to the symbol.















---

## Gabarit de profondeur

---

Utilisez l'ensemble mandrin en option. Lorsque vous l'installez, réfé

---

## ACCESSOIRES

△ ATTENTION:



---

**medicamentos.** Un momento de distracción  
mientras opera la máquina puede dar como








---

**Acción de rotación solamente.**

Para taladrar madera, metal o plástico, suelte la traba y gire la perilla que cambia el modo de accionamiento al símbolo . Utilice una broca para madera o una espiral.

---

Si la broca no puede ser empujada hacia dentro, extráigala. Tire de la cubierta del mandril hacia abajo unas cuantas veces. Después vuelva a insertar la broca. Gire la broca y presiónela hacia dentro hasta que quede encajada.

Después de la instalación, asegúrese siempre de que la broca esté bien sujeta en el portabrocas intentando sacarla.

Para retirar la broca, jale hacia abajo la tapa del mandril y empuje la broca hacia el exterior.

Utilice el contenedor de polvo y evite así que el polvo caiga sobre la herramienta o sobre usted cuando realice perforaciones arriba de usted. Adhiera el contenedor de polvo a la broca como se muestra en la figura. La medida de las brocas a la que puede fijarse el contenedor de polvo es de la siguiente manera.

## **OPERACIÓN**

### **Operación de taladrado con percusión**

#### **Tope de profundidad**

Ajuste la perilla que cambia el modo de acción al símbolo .

El tope de profundidad sirve para taladrar agujeros de profundidad uniforme. Afloje la empuñadura lateral e inserte el tope de profundidad en el agujero de la empuñadura lateral. Ajuste el tope de profundidad a la profundidad deseada y apriete el tope de profundidad.

#### **NOTA:**

- El tope de profundidad no puede ser utilizado en la posición en la que este tope golpea contra la caja de engranajes.

#### **Contenedor de polvo (opcional)**

---

## **Soplador (Accesorio opcional)**

Después de taladrar el agujero, utilice el soplador para limpiar el polvo del agujero.

---

Vuelva a colocar las cubiertas del sujetador de la tapa sobre la herramienta.

Después de reemplazar las escobillas, inserte el cartucho de batería en la herramienta y hágale el rodaje a las escobillas haciendo funcionar la herramienta sin carga durante 1 minuto aproximadamente. Después compruebe la herramienta mientras está en marcha y la operación del freno eléctrico cuando suelte el gatillo

# WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples