



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Measure it

Благодарим Вас за приобретение устройства для балансировки иглы компании PRO-JECT AUDIO.



Этот значок означает предупреждение о возможной опасности для пользователя, аппаратуры или возможных отклонениях от правил эксплуатации.



Этот значок означает важное примечание.

Стандартная калибровка

1 Включите измеритель с помощью кнопки **ON/OFF**. Дайте устройству для балансировки иглы прогреться в течение достаточного времени. Обычно для стабилизации внутренних компонентов перед выполнением калибровки требуется 30 секунд.

2 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **TARE** до тех пор, пока на дисплее не появится индикация **CAL**.

3 Еще раз нажмите кнопку **TARE**. Теперь на дисплее будет мигать индикация **CAL** и **5.000**.

4 Осторожно разместите груз 5 г в центре платформы. Приблизительно через 5 секунд на дисплее будет мигать индикация **PASS** и **5.000**.



*Время от времени дисплей будет показывать вместо **5.000** например, **5.002** или **5.004**. Это не является признаком неисправности.*

5 Снимите груз и выключите измеритель с помощью кнопки **ON/OFF**.

Настройка прижимной силы картриджа

1 Снимите защитную крышку иглы и защитную крышку балансира иглы. Осторожно положите измеритель на диск. Поместите головку над платформой для взвешивания.

2 Включите измеритель с помощью кнопки **ON/OFF**. На дисплее появится индикация **0.000**. Дайте измерителю прогреться в течение достаточного времени. Обычно для стабилизации внутренних компонентов перед выполнением калибровки требуется 30 секунд.

3 Осторожно опускайте тонарм, пока кончик иглы не коснется черной точки на платформе для взвешивания. На дисплей выводится значение прижимной силы.

4 Поднимите тонарм и отрегулируйте противовес (диск прижимающего груза). Повторяйте описанную выше процедуру до достижения рекомендованного значения прижимной силы.



Ни в коем случае не нагружайте балансир иглы более чем на 5 г. В противном случае возможен его выход из строя.

Особая калибровка - если на дисплей выводится индикация **OUTZ** после включения.

1 Включите измеритель с помощью кнопки **ON/OFF**.

2 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **TARE** и сразу же, как только на дисплее появится индикация **CAL**, нажмите кнопку **ON/OFF** еще раз. После отпускания кнопки **TARE** на дисплее будет выводиться случайное число.

3 Еще раз нажмите кнопку **TARE**. Теперь на дисплее появится индикация **ZERO** и другое случайное число.

4 Осторожно разместите груз 5 г в центре платформы, подождите 2 секунды и нажмите кнопку **TARE** еще раз. На дисплее будет мигать индикация **PASS** и **5.000**.



*Время от времени дисплей будет показывать вместо **5.000** например, **5.002** или **5.004**. Это не является признаком неисправности.*

5 Снимите груз и выключите измеритель с помощью кнопки **ON/OFF**.

Другие показания дисплея

Отсутствие показаний дисплея, на дисплее выводится индикация **LO** или **8888** - батарейки разряжены и подлежат замене.

O_LD - перегрузка (более 5 г). Пожалуйста, немедленно снимите избыточный вес.

LLLLLL - ячейка измерения нагрузки повреждена в результате нарушения правил эксплуатации (например, получила удар, упала или подверглась перегрузке). Можно попытаться перекалибровать измеритель путем стандартной калибровки. Если нагрузочная ячейка повреждена не слишком сильно, после перекалибровки она заработает вновь.

UNST - пользуйтесь измерителем на более устойчивой поверхности в отсутствие вибраций.

Подсветка

При нажатии кнопки **LIGHT** включается подсветка..

Замена батареек

Действуйте в следующем порядке.

- Сдвиньте крышку отсека для батареек и откройте его.
- Заменяйте обе батарейки одновременно.
- Вставьте крышку отсека для батареек на место.

Тип батареек: 2 x элемент LR43, 1,5 В.

Технические характеристики Measure it

Имеряемый вес	0 ... 5 г
Отклонение	± 0,002 г
Режим измерения	грамм (1 г = 10 мН)
Дисплей	4-разрядный ЖК дисплей с подсветкой..
Калибровка	автоматическая, с использование веса 5 г
Автоматическое отключение	через 120 с
Сменные батарейки	2 x элемент LR43, 1,5 В.
Рабочая температура	0 ... +40°C.

Комплект поставки

- устройство для балансировки иглы.
- калибровочный груз.
- 2 сменные батарейки.
- Защитный чехол для измерителя.
- руководство по эксплуатации.

Гарантийные обязательства



Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные нарушениями правил данного руководства при эксплуатации и/или транспортировке без оригинальной упаковки. Модификация или замена любой составной части неавторизованным персоналом освобождает изготовителя от какой-либо ответственности перед покупателем.

PRO-JECT является зарегистрированным товарным знаком H. Lichtenegger.
Данное руководство составлено Audio Trade GmbH © 2007. Все права сохранены.

Информация проверена на дату выпуска. Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления, когда сочтет нужным, с целью поддержания процесса дальнейшего технического совершенствования.